




GEZE GmbH  
P.O. Box 1363  
D-71226 Leonberg  
Germany

GEZE GmbH  
Reinhold-Vöster-Str. 21-29  
D-71229 Leonberg  
Germany

Phone: ++49 (0)7152- 203-0  
Fax: ++49 (0)7152- 203-310  
www.geze.com

Ⓧ Montageanleitung Schere OL90N mit Aushängesperre und Schere OL90N abschließbar  
Id.-Nr. 071013, Zeichn.-Nr. 40444-9-0972 Änd.St.03


## Schere OL90N mit Aushängesperre



1. Schere in Offenlage bringen und einhängen.
2. Sicherungsschraube ganz eindrehen.
3. Funktion prüfen:

Im gesicherten Zustand muß die Auslösetaste blockiert sein.

## Schere OL90N abschließbar



1. Schere in Offenlage bringen und einhängen.
2. Schere im eingehängten Zustand abschließen.
3. Funktion prüfen:

Im gesicherten Zustand muß die Auslösetaste blockiert sein.